

Allgäu®

Beirat für Tourismus und Stadtmarketing Kempten: Bericht zum Radtourismus im Allgäu und Iller- Radweg

Herzlich Willkommen im Allgäu

Bericht zum Radtourismus im Allgäu und Iller-Radweg

Stefan Storf

Projektmanagement

Allgäu GmbH –


Gesellschaft für Standort und Tourismus

qualitaet@allgaeu.de / +49 831 57537-48

Radtourismus im Allgäu

Beliebteste Radregionen in Deutschland

Top 10 von 130 Regionen



Angaben in % | neue Fragestellung, daher keine Vergleiche Vorjahr

Radtourismus im Allgäu

- Radregion Allgäu






Radtourismus im Allgäu

- Radregion Allgäu
 - Die Summe aller Qualitätsradprodukte im Allgäu
 - Keimzelle: Leitprodukt Radrunde Allgäu 2013
 - Mit unterschiedlichen Topographien, Erlebnissen, Vegetationen etc.
 - Mit unterschiedlichen Ansprüchen und Zielgruppen

Radtourismus im Allgäu

- Radregion Allgäu - Zielgruppen
 - Komfortradler
 - Naturnahe Erlebnisradler





Radtourismus im Allgäu


- Radregion Allgäu – Organisation
 - GF Rad bei der Allgäu GmbH (Radrunde Allgäu)
 - Arbeitsgruppen zu Projekten (Iller-Radweg, Lechradweg, Naturbiken etc.)
 - Synergien bei den Marketingleistungen
 - Synergien bei den QM-Leistungen



Iller-Radweg

- Allgemeines
 - Essentieller Bestandteil der Radregion Allgäu
 - Flussradwege – naturnahe Erlebnisradler
 - Nord-Süd-Achse der Radrunde Allgäu
 - zudem: wichtige Funktion für das Alltagsradwegenetz

Iller-Radweg als Achse der Radrunde Allgäu



Iller-Radweg

- Aktuelle Entwicklungen
 - Ab 2025 keine Zertifizierung durch den ADFC im 4*-Bereich mehr

Bewertung

Sterne	Punkte	Bewertung	
5	91-100	-	-
4	76-90	-	-
3	61-75	-	-
2	46-60	2	**
1	31-45	-	-
0	bis 30	-	-

Kategorien	Ø	Substar	Gewichtung		Abstufung
Breite	51.1	2	15%	7.67	1
Oberfläche	36.8	1	15%	5.52	1
Wegweisung	89	4	15%	13.35	0
Routenführung	87.6	4	5%	4.38	0
Verkehr	97.3	5	20%	19.46	0
Infrastruktur	87.6	4	15%	13.14	0
Anbindung ÖV	100	5	5%	5	
Marketing	77	4	10%	7.7	0
Gesamtpunktzahl gewichtet:				76.22	

Iller-Radweg

- Aktuelle Entwicklungen
 - Schlechte Bewertungen bei Breite und Oberfläche
 - Ungenügende Wegepflege → Wege werden im Laufe der Jahre immer schlechter (Stichwort Spurbahnwege)
 - Aussage ADFC: wassergebundene Decken = mäßig befahrbar
 - Genauere und gnadenlosere Datenaufnahme durch digitale ADFC-App
- Aber: v.a. im Bereich Verkehr/Sicherheit sehr gut



Iller-Radweg

- Aktuelle Entwicklungen






Iller-Radweg

- Monitoringbericht 2023
 - Auszug für das Stadtgebiet Kempten
 - Bitte um Weiterleitung an die Kommunen, Bauhofmitarbeiter, Wegewarte, Akteure etc. vor Ort
 - Bitte um intensive Prüfung des Berichts und Behebung der Mängel
 - Bitte um Rückmeldung
 - Stefan Storf steht als Ansprechpartner zur Verfügung


Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Heggener Straße

Standortnummer: 09763000-0159



- Ungesicherte Querung innerorts
- Querungshilfe zur Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger wünschenswert


Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Abzw. von Heggener Straße



- Wasserrinne bei Gefällestrecke als Gefahrenstelle eingestuft
- Hinweisschilder wünschenswert

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Abzw. Alte Bleiche


Standortnummer: 09763000-0156



- Zielwegweiser durch Bewuchs verdeckt, bitte freischneiden
- Mangel in RIWA eingetragen


Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Unterführung Schumacherring

Standortnummer: 09763000-0154



- Alter Einhänger Iller-Radweg Ri. Immenstadt
- Bitte durch Einhänger im aktuellen Layout ersetzen


Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Ri. Kraftwerk Kesselstraße



- Einmalige Oberflächen-schäden
- Aufgrund der Abschüssigkeit des Geländes zudem als Gefahrenstelle eingestuft
- Wegeinstandsetzung oder Wegesicherung wünschenswert

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Am Alten Holzplatz


Standortnummer: 09763000-0007



- Beide Zwischenwegweiser verschmutzt, bitte säubern
- Mangel war bereits in RIWA eingetragen
- Beide Zwischenwegweiser beschädigt, bei zunehmender Unlesbarkeit bitte ersetzen
- Mangel war bereits in RIWA eingetragen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Seuterstraße


Standortnummer: 09763000-0008



- Beide Zwischenwegweiser verschmutzt, bitte säubern
- Mangel war bereits in RIWA eingetragen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: B19/St.-Mang-Brücke


Standortnummer: 09763000-0010



- Zielwegweiser am Standort teilweise verschmutzt, bitte säubern
- Mangel in RIWA eingetragen
- Einhänger Iller-Radweg Ri. Norden laut RIWA-Fachmodul bei Wegweiser Ri. Altusried/Krugzell vorgesehen, bitte klären und entweder Einhänger ummontieren oder Datenbank anpassen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Abzw. Bäckerstraße


Standortnummer: 09763000-5137



- Zwischenwegweiser Ri. Innenstadt verschmutzt, bitte säubern
- Mangel in RIWA eingetragen
- Umstellung auf FGSV-konforme Wegweisung wünschenswert

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: St. Mang-Platz


Standortnummer: 09763000-5063



- Unteren Zwischenwegweiser mit Pfeil nach rechts bitte abmontieren, da aus falscher Richtung sichtbar und nicht notwendig
- Zwischenwegweiser in Ri. Süden ist auf Rückseite des Schildes „Rad- und Fußgängerweg“ gut sichtbar montiert
- Umstellung auf FGSV-konforme Wegweisung wünschenswert

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: St. Mang-Platz


Standortnummer: 09763000-5063



- Prüfen, ob Abbau möglich ist
- Engstelle: mit (Boden-) Markierung auf Poller hinweisen (Sichtbarkeit & Sicherheit)

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: St. Mang-Platz


Standortnummer: 09763000-5138



- Zwischenwegweisung in beide Richtungen wünschenswert (1x Pfeil links, 1x Pfeil rechts)
- Montierbar am Rohrpfeifen mit Wanderwegweisung

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Querung Kronenstraße


Standortnummer: 09763000-5062



- Ungesicherte Querung innerorts
- Querungshilfe zur Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger wünschenswert
- Umstellung auf FGSV-konforme Wegweisung wünschenswert

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Illersteg


Standortnummer: 09763000-5097



- Infotafel der Radrunde Allgäu stark verschmutzt bzw. beschädigt, bitte säubern oder bei Bedarf erneuern

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Illersteg


Standortnummer: 09763000-5097



- Ziel- und Zwischenwegweisung an einem Standort
- Bitte Zwischenwegweiser abmontieren, Zielwegweisung ausreichend
- Zielwegweiser leicht beschädigt, Austausch noch nicht erforderlich
- Mängel in RIWA eingetragen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Weidacher Weg



Standortnummer: 09763000-5096



- Zwischenwegweiser Ri. Altusried verschmutzt und überklebt, bitte säubern
- Mangel in RIWA eingetragen
- Zwischenwegweiser Ri. Innenstadt fehlt, bitte ergänzen (1x Pfeil links) & alte Beschilderung des Iller-Radwegs im Kreuzungsbereich abmontieren
- Mangel war bereits in RIWA eingetragen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Weidacher Weg


Standortnummer: 09763000-5096



- Zwischenwegweiser Ri. Altusried verschmutzt und überklebt, bitte säubern
- Mangel in RIWA eingetragen
- Zwischenwegweiser Ri. Innenstadt fehlt, bitte ergänzen (1x Pfeil links) & alte Beschilderung des Iller-Radwegs im Kreuzungsbereich abmontieren
- Mangel war bereits in RIWA eingetragen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Unterführung Adenauerring


Standortnummer: 09763000-0345



- Zwischenwegweiser Ri. Innenstadt verschmutzt, bitte säubern
- Mangel in RIWA eingetragen
- Umstellung auf einheitliche, FGSV-konforme Wegweisung wünschenswert



Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Abzw. Ri. Eisstadion

Standortnummer: 09763000-0350





- Kantensichtigen Zwischenwegweiser ersetzen (2x Pfeil geradeaus)
- Umstellung auf FGSV-konforme Radwegweisung wünschenswert
- Änderung nach Umsetzung in Datenbank übernehmen

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Ri. Krugzell/kurz vor Illerschleife



- Einmalige Oberflächenschäden, Weg durch Hochwasser gefährdet
- Als Gefahrenstelle eingestuft
- Wegeinstandsetzung wünschenswert

Kommune: Kempten
Lagebeschreibung: Ri. Krugzell



- Einmalige Oberflächenschäden, Weg durch Hochwasser gefährdet
- Als Gefahrenstelle eingestuft
- Wegeinstandsetzung wünschenswert

Kommune: Kempten Lagebeschreibung: Betonwerk



- Sehr schmaler Weg entlang Betonwerk (rot markiert)
- Verbreiterung des Weges und somit Erhöhung der Sicherheit und Befahrbarkeit wünschenswert



Radtourismus im Allgäu und Iller-Radweg

- Wünsche, Fragen und Anregungen

A scenic landscape photograph of a valley at sunrise or sunset. The sun is low on the horizon, creating a golden glow and casting long shadows. The valley floor is filled with a thick layer of mist or fog. The surrounding hills are covered in green grass and some trees. The sky is filled with soft, white clouds.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit