Marstall Brandschutztechnische Ertüchtigung für eine Teilnutzung



Bestand:

Mangelhafter Brandschutz!

- Ausstellungsbereich > 400m²
 - → 2. baulicher Rettungsweg erforderlich,
 - kl. Saal ohne 2. Rettungsweg
- fehlende rauchdichten Abschlüsse im Nebentreppenhaus (z.B. Lastenaufzuges, Türen, etc.)
 - → Verrauchung des erforderlichen Fluchtweges
- Mangelhafte Raumabschlüsse (Wände, Türen, Kabeldurchführungen, etc.) zum Haupttreppenhaus
 - → Verrauchung des Haupttreppenhauses kann nicht gewährleistet werden
- Entfluchtung aus den Dachgeschossen ist nicht gewährleistet (keine Anleiterbarkeit)



Maßnahme:

Brandschutztechnische Ertüchtigung von **Teilbereichen**


! **Keine** vollumfängliche brandschutztechnische Sanierung!

Ziel:




Gewährleistung der Entfluchtung Verhinderung von Personenschäden

- Nutzung der Säle im EG für Ausstellungen
- Nutzung der WCs im OG
- Nutzung von Teilbereichen zur Ausstellungsvorbereitung




- Ertüchtigung der Feuerschutzabschlüsse im Nebentreppenhaus
- Herstellung eines 2.Rettungsweges im kleinen Saal mittels Treppen und Podesten




- Keine ausreichenden Abschlüsse der Räume zum Haupttreppenhaus
 - →bei Verrauchung keine Entfluchtung möglich
 - → keine Nutzbarkeit
- Rauchdichte Abtrennung des WC-Bereichs und Entfluchtung über Saal ins Nebentreppenhaus
- Ertüchtigung der Feuerschutzabschlüsse im Nebentreppenhaus


Gefährdung nur eines Rettungsweges Möglich



- Ost: keine ausreichenden Abschlüsse der Räume zum Haupttreppenhaus
 - →bei Verrauchung keine Entfluchtung möglich
 - → keine Nutzbarkeit
- West: Nutzung als Ausstellungsvorbereitung möglich
- Ertüchtigung der Feuerschutzabschlüsse im Nebentreppenhaus



- Ost: keine ausreichenden Abschlüsse der Räume zum Haupttreppenhaus
 - →bei Verrauchung keine Entfluchtung möglich
 - → keine Nutzbarkeit
- West: kein Zugang zum Nebentreppenhaus
 - → kein 2. Rettungsweg
 - → keine Nutzbarkeit
 - (Rettungsweg darf nicht über eine fremdvermietete Einheit führen)
- Ertüchtigung der Feuerschutzabschlüsse im Nebentreppenhaus



 Ertüchtigung der Feuerschutzabschlüsse im Nebentreppenhaus

Kosten:

- 2. Fluchtweg kl. und gr. Saal (Treppen und Podest)
- Ertüchtigung der Feuerschutzabschlüsse im Nebentreppenhaus
- Rauchdichte Abtrennung WC-Anlagen 1.OG
- Ergänzung BMA/Alarmierung und Überwachung der abgehängten Decken

Geschätzte Kosten analog der Planung der Konstruktionsgruppe Bauen AG

ca. 150.000,- € (Verwaltungshaushalt)