

Top 06 - Sonstiges

Zwischeninfo Polleranlage Kronenstraße

Unfall mit Bus im Bereich Polleranlage Grünbaumgasse am 24.05.2025

Schadensabteilung der Stadt

Geltendmachung Schaden bei Herstellerfirma bzw. Baufirma

Versicherung weist Schäden Dritter ab, da Fehlverhalten Stadt nicht erkennbar

Schadensbegutachtung von Versicherung beauftragt



Auftrag Versicherung an Gutachter IB Kauer am 20.06.2025

Nachstellung des Unfallhergangs durch Gutachter mit allen Beteiligten am
25.07.2025

Schadensursache auch für Gutachter nicht schnell ermittelbar
Langzeittest der verbauten Steuerung (nicht zu beschleunigen)

Auftrag Versicherung an Gutachter IB Kauer am 20.06.2025

Nachstellung des Unfallhergangs durch Gutachter mit allen Beteiligten am 25.07.2025

Schadensursache auch für Gutachter nicht schnell ermittelbar
Langzeittest der verbauten Steuerung (nicht zu beschleunigen)

Übergabe Gutachten am 12.12.2025

Ergebnis: Technischer Defekt (Relais)

Empfehlung zusätzliche Redundanz durch Lichtschranke

Stadt nicht verantwortlich

Ab Januar 2025 Aufforderung an Hersteller zur Schadensregulierung
Hersteller stimmt Reparatur und Nachjustierung der Anlage zu

Auftrag Versicherung an Gutachter IB Kauer am 20.06.2025

Nachstellung des Unfallhergangs durch Gutachter mit allen Beteiligten am 25.07.2025

Schadensursache auch für Gutachter nicht schnell ermittelbar
Langzeittest der verbauten Steuerung (nicht zu beschleunigen)

Übergabe Gutachten am 12.12.2025

Ergebnis: Technischer Defekt (Relais)

Empfehlung zusätzliche Redundanz durch Lichtschranke

Stadt nicht verantwortlich

Ab Januar 2025 Aufforderung an Hersteller zur Schadensregulierung
Hersteller stimmt Reparatur und Nachjustierung der Anlage zu

Laut Pollerhersteller hat das geschädigte Busunternehmen bereits Kontakt aufgenommen – die Schadensansprüche werden derzeit von der Herstellerfirma geprüft.


Historie Art der Polleranlage (u.a. Terrorsicherheit)

Vorstellung der Varianten im VA am 19.03.2019: terrorsicher + nicht terrorsicher

Schranken- und Parksysteme
Poller, Zutrittskontrolle
Videoüberwachung



Prinzipdarstellung Standort Kronenstraße (Sperrbreite ca. 9,60m)



Prinzipzeichnung nicht maßstäblich

ACOTEC GmbH
Christine-Englerth-Str. 48
45665 Recklinghausen
Copyright © ACOTEC GmbH 2018

Telefon: 02361/98787- 0
Telefax: 02361/98787-10
E-Mail: acotec@acotec.de
Internet: www.acotec.de


Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jürgen Lehmann
Dipl.-Betriebswirt Meik Lehmann
Amtsgericht Recklinghausen
HRB 2806



Technische Änderungen vorbehalten

20180181322
07-08-2018





- Kombination mit Pflanzkübel mit terrrorsicheren Pollern nicht möglich, da diese den notwendigen Anprallschutz nicht gewährleisten können

Kempten^{Allgäu} Ausschuss für Mobilität und Verkehr 05.10.2021 Kronenstraße	
Kostenvergleich Poller-Lösung mit Pflanzkübeln	
Kosten brutto	nicht terrrorsicher
Angebot Fa. <u>Acotec</u> : <u>hydraul.</u> Poller	50.000 €
Bediensäule mit Ampel	20.000 €
Aufrüstung Bediensäule für <u>zusätzl.</u> Feuerwehrschtaltung	20.000 €
Aufgrabung und Flächenabtrag	8.000 €
Fundamentarbeiten	5.000 €
Systemsteuerung (Funk + Schlüsselschalter)	bereits enthalten
Induktionsschleifen	4.000 €
Elektrik, Kabelverlegung	15.000 €
Sparten	18.000 €
Grabenverfüllung und Flächenwiederherstellung	20.000 €
Pflanzkübel Straße (4x)	40.000 €
Substrat + Bepflanzung (4x)	9.000 €
Absperrpoller (22 St.)	6.000 €
Markierungsarbeiten	4.000 €
Gesamt	ca. 220.000 €
Zusatzkosten für Komplettspernung Rathausplatz noch nicht berücksichtigt.	

- Kombination mit Pflanzkübel mit terrrorsicheren Pollern nicht möglich, da diese den notwendigen Anprallschutz nicht gewährleisten können

Variante Poller-Lösung + Pflanzkübel (südl. Bereich - Grünbaumgasse)

