STADT Kempten Allgäu

TOP 2

Bekanntgabe notwendiger Baumfällungen durch das Amt für Tiefbau und Verkehr – Abteilung Stadtgrün


Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz am 27.10.2026

Überblick

- Baumbilanz Fällungen/Baumpflanzungen
- Fällungen 2026/27
- Bestandspflegen 2026/27
- Urbane Forstpflanzungen

Bilanzierung Fällungen/Pflanzungen Bäume

Jahr	Fällungen Gesamt	Fällungen ersatzpflichtig gemäß Baumschutzsatzung	Pflanzungen Bäume
2016-20	341	184	345
2021	81	17	146
2022	170	101	119
2023	127	67	82
2024	144	69	96
2025	131	71	322
2026	227	142	180
Ges.	**1221**	**664**	**1290**



Fällungen 2026/27 in Zahlen

142 Fällungen davon 93 Eschen


- **Eschentriebsterben**

+

- **Trockenheit 2026**



➢ **haben zu massiven Ausfällen bei den Eschen geführt**



Übersicht Fällungen
Insg. 17 Maßnahmen

	Anzahl zu fällende Bäume
• Eschen Stadtgebiet	93
• APC-Park Lindenberg	2
• Bahnhofstraße	1
• Bischof-Freundorfer-Weg	1
• Burghalde	2
• Daimlerstraße	1
• Drosselweg/Spatzenweg	3
• Engelhaldepark	14
• Feldweg	2
• Grundschule Nordschule	3
• Haubenschloßanlage	2
• Hofgarten/Hildegardplatz	3
• Jerg-Rist-Weg	1
• Memminger Straße	2
• Spielplatz Lotterberg	1
• Stadtpark	5
• Zentralfriedhof	5

Gesamt 142

Bestandspflege



- **Görresweg**
- **Äußere Rottach**
- **Adenauerring**

Eschen Gesamt

- **93x Eschen**
  über 80 cm StU.
  - Eschentriebsterben
  - Trockenstress



APC-Park


- **1x Lärche**
  150cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress

- **1x Kirsche**
  90cm Stu.
  - Stammschäden, Fäule




Bahnhofstraße

- **1x Robinie**
  411cm Stu.
  - Starke Stammschäden,
  - Bruchsicherheit nicht mehr gegeben



Bischof-Freundorfer-Weg

- **1x Birke**
  145cm Stu.
  - Pilzbefall, absterbend





Burghalde


- **1x Weide**
  119cm Stu.
  - Sturmbruch

- **1x Ahorn**
  135cm Stu.
  - Schäden am Mauerwerk



Daimlerstraße

- **1x Linde**
  100cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress



Spatzenweg/Drosselweg

- **2x Ahorn**
  110cm u. 114cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress

- **1x Hainbuche**
  120cm
  - Abgestorben, Trockenstress



Engelhaldepark

- **14 Bäume**
- **4x Erlen**
- **5x Fichten**
- **2x Kirschen**
- **3x Pappel**
    - Abgestorben, Trockenstress, Pilzbefall



Feldweg

- **1x Eiche**
  150cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress

- **1x Apfelbaum**
  100cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress



Nordschule

- **2 Weiden**
  116cm u. 175/111cm Stu.
  - Abgängig, aufreißender Zwiesel

- **1x Birke**
  100cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress



Haubenschlossanlage

- **1x Buche**
  190cm Stu.
  - Stark abgängig; Trockenstress

- **1x Fichte**
  108cm Stu.
  - Abgestorben; Trockenstress



Hofgarten/Hildegardplatz

- **2x Kastanie**
  135cm u. 55cm Stu.
  - Abgestorben; Trockenstress

- **1x Linde**
  200cm Stu.
  - Abgestorben; Trockenstress






Jerg-Rist-Weg

- **1x Birke**
  91cm Stu.
  - Abgestorben, Trockenstress





Memminger Straße

- **1x Kirsche**
  170cm Stu.
  - Abgestorben; Trockenstress

- **1x Erle**
  120cm Stu.
  - Abgestorben; Trockenstress



Spielplatz Lotterberg

- **1x Birke**
  144cm Stu
  - Abgestorben, Trockenstress





Stadtpark

- **2x Eiche**
  260cm u. 200cm Stu.
  - Pilzbefall/Standsicherheit nicht mehr gegeben

- **2x Buche**
  158cm u. 185cm Stu.
  - Abgestorben/Trockenheit

- **1x Ahorn**
  320cm Stu.
  - Stark abbauend,
  - Kronensicherungsschnitt



Zentralfriedhof

- **2x Birke**
  224cm u. 193cm Stu.
  - Abgestorben, Pilzbefall

- **1x Silberweide**
  132/55cm Stu.
  - Fäule, starke Stammschäden

- **1x Eiche**
  200cm Stu.
  - Abgängig


- **1x Scheinzypresse**
  120cm Stu.
  - Schäden am Mauerwerk



Bestandspflege

- **Görresweg**







Bestandspflege

- **Äußere Rottach**



Bestandspflege

- **Adenauerring**



Urbane Forstpflanzungen
Stärkung der Klimaresilienz in Kempten


Nutzung von Kleinstflächen und Bestandsflächen

zur Entwicklung einer **„Grünen Lunge“.**

-Gezielte Forstpflanzungen mit klimaresistente Baumarten

- Hohes Entwicklungspotenzial in städtischen Bestandsflächen
- Geringe Kosten/großer Effekt

Zielsetzung: Klimaanpassung/Sicherung des Stadtklimas






Urbane Forstpflanzungen
Stärkung der Klimaresilienz in Kempten

Aktuelle Maßnahme: Forstpflanzung Engelhalde

Ca. 500 Forstpflanzen in Truppenpflanzungen



STADT Kempten Allgäu

Herzlichen Dank

Abteilung Stadtgrün; Josef Rauner

