

TOP 5

Vorstellung der Planungen zum Ersatzneubau eines Durchlasses im Bereich der Halde-Nord im Zuge des „Bleicher Bachs“



Luftbild des Bleicher Baches im Bereich des BG Halde-Nord



Luftbild des Durchlass über den Bleicher Baches



HP2022_RISSE MIT AUSSINTERUNGEN



HP2022_AUSKOLNKUNGEN




HP2022_FALSCHER GELÄNDERTYP




HP2022_BELAG GERISSEN UND AUSGEBROCHEN


Schadensbilder des Durchlass über den Bleicher Baches



Lage des Durchlass



Lageplan der Maßnahme



Schnitt des Durchlass

